

圆刀片高度测量器 1.5 毫米厚刀片

Heusch (好使) 螺旋刀片的设计有效工作高度为 16.0-19.5毫米。唯在此范围内,刀齿锋利度和刀片硬度才适合剪切工作。

开始工作前,刀片高度必须低于19.5毫米;同时,当刀片高度低于16.0毫米时,应立即更换新刀片。

高度测量器使用方法:

1. 在有刀齿的一边量度
2. 好使标志在上方;平脚位置在下方,贴于圆刀体上
3. 测量器必须紧贴着刀片的弧形
4. 第一个刻度为19.5毫米,低于此刻度为有效工作范围
5. 当刀片高度低于第二个刻度时,表示刀片高度已低于16.0毫米,应立即更换新刀片

